

3.1 METODOLOGÍA GENERAL

Para la elaboración del presente documento, se revisaron los compromisos ambientales y sociales que establece el Plan de Manejo Ambiental del EsIA, para determinar su aplicabilidad en las actividades que desarrolla actualmente el Proyecto “Mina de Cobre Panamá”.

Por consiguiente, se preparó una plantilla de evaluación con los ahora 371 compromisos que contiene el Plan de Manejo Ambiental (modificado a 370 compromisos bajo la Resolución DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013 y una medida que adiciona la Resolución DIEORA-IAM-040-2015) de los componentes; social, físico, biológico, amenazas naturales e industriales y de seguridad y salud ocupacional. También se elaboró un plan de trabajo con una programación diaria y se solicitó un listado de evidencias documentales de acuerdo con los avances de las actividades indicadas para el Vigésimo Quinto Informe de Seguimiento y las reportadas por Minera Panamá, S.A. para este trimestre; que corresponde a los meses de diciembre de 2017 a enero de 2018.

La evaluación de los compromisos del componente social y recursos culturales responde al Plan de Acción para el Desarrollo Social (PADS) cuyo objetivo es ayudar a aliviar la pobreza y apoyar a las comunidades locales, residentes y otros grupos de interés que se encuentren cercanos al proyecto minero. Como parte de la inspección en campo para este informe, se realizaron reuniones en la oficina del Departamento de Desarrollo Comunitario, en la Comunidad de Villa del Carmen, donde el personal del Departamento de Relaciones Comunitarias, el encargado de la oficina de Quejas y Respuestas Comunitarias y el Programa de Reasentamiento y Restauración de Medios de Vida, se recopiló información de avances en los programas de educación, salud y bienestar, infraestructura y agroextensionismo.

Se inspeccionaron los campamentos TMF, El Dorado y Cobre en Sitio Mina, GAP y SK en Sitio Puerto; lo cual permitió verificar los compromisos relacionados a los accesos y los servicios, insumos e infraestructuras que brinda MPSA a los colaboradores; comida, alojamiento, instalaciones recreativas y de salud. Además de condiciones laborales favorables, que incluyen baños portátiles ubicados en los diferentes frentes de trabajo, agua potable de

consumo y el uso del equipo de protección personal (EPP) por los trabajadores de acuerdo con la actividad que realicen.

Se incluyen las gestiones que se llevan a cabo con entidades gubernamentales y no gubernamentales requeridas para el desarrollo del Proyecto, por ejemplo: Universidades, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Policía Nacional, Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional Aeronaval, Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá.

En cuanto a la evaluación de los componentes físico, biológico y amenazas naturales e industriales, se realizaron entrevistas al personal de MPSA encargado de las clínicas, Seguridad y Salud Ocupacional y encargados de Permisos. Además, se efectuó un recorrido por los frentes de trabajo donde participó el equipo evaluador, representantes de la empresa promotora y contratistas, con el fin de recabar las evidencias fotográficas del estado actual de los trabajos; también se solicitó documentación de sustento para verificar la implementación de las medidas y el cumplimiento de los compromisos que se establecieron para el Proyecto.

Para este Informe de Seguimiento, la evaluación sobre la aplicación y eficiencia de los compromisos ambientales y sociales que implementa MPSA en las distintas etapas del Proyecto, fueron verificadas en los siguientes frentes inspeccionados:

❖ **Área de Desarrollo del Proyecto para las Instalaciones Mineras (ADP-M)**

- Campamento El Dorado
- Campamento Cobre
- Campamento TMF
- Presa Norte de la IMR
- Presa Este de la IMR
- Planta de concreto-Mina
- Laboratorio de calidad de concreto-Mina

- Taller de Doblaje - Mina
- Plataforma de trituración-TMF
- Planta de asfalto TMF
- Planta de Procesos (planta concentradora, molinos, Switchyard, túneles, talleres)
- Área de Laydown Botija
- Área 65 (Taller B60 y Área de Logística)
- Taller Kaltire
- Taller de Mantenimiento TMF
- Taller de Mantenimiento Botija (Equipos pesados)
- Taller de generadores-Mina
- Cantera TMF
- Sitio de Disposición de Material Estéril de TMF
- Pre-Stripping del tajo Botija
- Camino de Acceso Este (CAE)
- Túnel de Decantación en TMF
- Polvorín-Mina
- Acceso a Poza de sedimentación 4
- Pozas de sedimentación
- Área de Valle Grande
- Acopio de desechos en Valle Grande
- Área de acopio de chatarras
- Taller Temporal para Ductos
- Talleres de AKD Drilling
- Camino a la Costa

❖ **Área de Desarrollo del Proyecto para las Instalaciones Portuarias (ADP-P)**

- Campamento SK
- Campamento GAP
- Planta de Generación Eléctrica
- Área de almacenamiento de Carbón

- Área de almacenamiento de Cobre
- Área de almacenamiento de cenizas (antigua cantera del Puerto)
- Taller Mecánico Punta Rincón
- Rompeolas
- Planta de concreto-Puerto
- Laboratorio de calidad de concreto - Puerto
- Área de construcción de tanques de combustible
- Área 31
- Área 45
- Área 46
- Área de construcción de nuevo Campamento de Punta Rincón

De igual forma, se inspeccionaron los tramos I, II y III de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE), así como el componente de arqueología en las áreas de servidumbre de la LTE en el tramo II. De igual manera se efectuó una visita para el seguimiento del programa de medios de vida en las comunidades reasentadas.

Como parte de la evaluación de la calidad ambiental, se efectuaron monitoreos de Ruido Laboral específicamente en las áreas de la Planta de Generación Eléctrica – Punta Rincón, Área de Turbinas – Planta de Generación Eléctrica, Área de Boiler – Planta de Generación Eléctrica, Archies Dem – TMF (Punto 1), Taller de Mantenimiento Botija, Taller de Mantenimiento TMF, Archies Dem – TMF (punto 2), Taller de la Plataforma de Trituración - TMF, Plataforma de Trituración – TMF, Planta de Trituración- Botija, Taller de Área de Molinos – Planta de Procesos.

Para evaluar los niveles de ruido ambiental, se realizaron monitoreos en la casa más cercana al Proyecto en la comunidad de San Benito.

Para determinar y evaluar la calidad del aire se realizaron los monitoreos de PM₁₀ y emisiones gaseosas en las áreas donde se desarrollaban los trabajos de movimiento de tierra, mecánica, soldadura, fabricación de pinturas y tránsito de equipo pesado y vehículos livianos;

específicamente en el Área de Turbinas - Punta Rincón, Planta de Generación Eléctrica - Punta Rincón, Sumidero Sur - Botija, Plataforma de trituración - Botija, Planta de Procesos, Garita 3 avanzado Camino de Acceso Este y Área de molinos - Planta de Procesos.

De igual forma, para evaluar los niveles de vibración a los que están expuestos los trabajadores de Minera Panamá, S.A., se realizaron monitoreos de vibraciones en las áreas de Planta de Generación Eléctrica - Punta Rincón, la Plataforma de Trituración - Punta Rincón, Sitio de Disposición de Material Estéril TMF, Sitio Planta, Sumidero Sur de Botija, Garita 3 avanzada del Camino de Acceso Este – Punto 1, Garita 3 avanzada del Camino de Acceso Este – Punto 2, MCA Pre-Stripping – Punto 1 y MCA Pre-Stripping – Punto 2.

Durante las inspecciones se recopilaban las evidencias fotográficas, se hizo una revisión de documentos *in situ*, se entrevistó al personal de MPSA y de las empresas contratistas involucradas en la ejecución de cada uno de los compromisos; y finalmente durante la etapa de gabinete, se efectuó la revisión de la documentación solicitada para la sustentación de distintos compromisos. Los sitios visitados fueron georreferenciados utilizando el sistema WGS-84.

Cabe mencionar que la visita a los distintos frentes de trabajo, se realiza reduciendo los riesgos industriales en los diferentes puntos a inspeccionar y optimizando el tiempo de la inspección; enfocándose estrictamente en lo necesario para evaluar los compromisos específicos del PMA, Adendas y Resolución Aprobatoria.

Para la evaluación de los compromisos y la redacción de hallazgos encontrados como no conformes, se utiliza la metodología **LERN** que quiere decir; el **L**ugar donde se encuentra el hallazgo, la **E**videncia que es toda prueba para sustentar el compromiso (entrevistas, documentos, monitoreos, fotografía), **R**equisito que son los criterios de evaluación o regulaciones ambientales, de salud y seguridad del ámbito nacional o de referencia internacional y la **N**aturaleza que es la definición de dónde proviene un hallazgo, de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental

aprobado bajo la Resolución N° AG-0347-2013 del 27 de mayo de 2013, en la República de Panamá.

Además, para la elaboración del documento, la información que se consultó y recopiló, se analizó mediante los cuatro criterios que se describen a continuación:

- **Confiabilidad:** Se analizó la información primaria, se verificó la fuente que realizó el levantamiento y publicación de la información.
- **Actualidad:** Con lo anterior se determinó la situación de la información, en cuanto a las fechas de levantamiento de información primaria y procesamiento de la información.
- **Homogeneidad:** Comprende la existencia de la misma información para todos los sectores, unidad (es) territorial (es) y ámbitos de los Sub-componentes.
- **Pertinencia:** Contiene información relacionada con los Sub-componentes y área del estudio.